

Утверждаю:

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Красногвардейского района
А. Н. Марковской



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 48**

9 сентября 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка».
- 1.2. Адрес объекта - 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание на первом этаже часть здания МБОУ «Никитовская СОШ», 300 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - 510 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1993 здания школы
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2016-2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - получение дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - нет

3.2.2 время движения (пешком) - **нет**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией - **нет**, таймером - **нет**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, нет (спуски, подъемы, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С,ОУ,Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧИ (У,Г,О,С)	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (У,Г,О, С)		
6	Система информации и связи (на	ДУ (К,С,О,Г,У)		

	всех зонах)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,С,О,Г,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область, Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	ремонт (капитальный, текущий), индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2016-2020г.

в рамках исполнения долгосрочной целевой областной программы «Доступная среда на 2016-2020 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДВ-П

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - да

5. Особые отметки


Результаты фотофиксации на объекте - имеются

Поэтажные планы - имеются

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту). Частично подвоз детей к образовательному учреждению осуществляется личным транспортом родителей (законных представителей)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»

 Г. А. Радченко


Члены рабочей группы:

Кашкина И. А. - воспитатель

Шумская И. В. - воспитатель

Захарова Т. А. - музыкальный руководитель

Представитель общественной организации инвалидов Красногвардейского района расположенной на объекте -


Е. Г. Моноштырева

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка»



Г. А. Радченко

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №48
9 сентября 2016г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Перепады высоты, обусловлены рельефом местности, отсутствует почтовый ящик, таксофон, информационные щиты, имеются выбоины в асфальтовом покрытии	К,С,Г,У,О	Обустройство входов на территорию, согласование установки почтового ящика, приобретение таксофона, информационного щита	согласование, приобретение, установка, сглаживание входов на территорию, ремонт асфальтового покрытия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		препятствий нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-		Ступени 0,20х0,50м., имеет резко выраженный уклон – обусловлено рельефом местности, поручни высотой 0,7м.	-	реконструкция	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Необходимо установление пандуса	К,О	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К,С,Г,У,О	Согласование вопроса о расположении стоянки и	Определение места нахождения

							нанесении разметки – «Стоянка для инвалидов» с администрации и сельского поселения	стоянки, проведение работ по ее обустройству и нанесение разметки – «Стоянка для инвалидов»
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К,О, С,У)	-		Капитальный ремонт, техническое решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **согласование вопроса администрацией управления образования**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №48
9 сентября 2016г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		отсутствуют поручни, ступени требуют ремонта	К, С, У, О,	установка поручней, ремонт ступеней	Установка, ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Требуется пандус	К,О	установка	согласование, реконструкция, капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют дренажные и водосборные решетки	К, С, У, О, Г	Установка дренажных и водосборных решеток	ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			0,88 м. шириной, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторам и в положении «открыто» и «закрыто», нет фиксатора двери	К,О,С	замена двери	приобретение и установка
2.5	Тамбур	есть	-		отсутствуют дренажные и водосборные решетки	К, С, У, О, Г	установка дренажных и водосборных решеток	ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН.
-------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ(У,Г,С)			Ремонт капитальный и текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **решение возможно в ходе проведения капитального ремонта с применением ТСР**

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть			скользкий пол, не имеющий шероховатой поверхности, отсутствует текстфон для посетителей с дефектами слуха, нет специально выделенных зон отдыха, отсутствует предупредительная информация о препятствиях, выключатели и розетки расположены на высоте 1,60м., несоответствие дверных проемов, имеется разный уровень пола (переход)	К,О,С,Г,У	замена покрытия пола, установка текстфона и предупредительной информации, расширение дверных проемов	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша 1м., нет поручней	К,О,С,Г,У	установка поручней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует.	К,О	Устройство внутреннего пандуса	Техническое решение не возможно

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей 0,80м., 0,7м., отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто».	К,О,С,Г,У	замена петель, установка информирующих обозначений	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Высота порогов 0,18 м., 0,3м., 0,25м., 0,8м.	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ- (К,О,С,У,Г)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта в отдельно выделенных участках**

Приложение 4(Г)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №48
9 сентября 2016г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			Несоответствие дверных проемов	К,О,С	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-		-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ- (К,С,Г,О,У)			текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального и текущего ремонта с использованием ТСР.**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

**МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул.Калинина, д.25**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №48
9 сентября 2016г

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

**МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул. Калинина, д.25**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ №48
9 сентября 2016г

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул. Калинина, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствует универсальная кабина, поручни, отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, отсутствует кнопка звонка (дежурному), нет аварийного освещения	К,О,С	устройство универсальной кабины, поручней, установка кнопки звонка и аварийного освещения, устройство информирующих обозначений дублированных рельефными знаками	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная) (раздевалка при спортивном зале)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных рельефными знаками, обустройство раздевалок						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ- (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта**

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» с. Никитовка» Белгородская область,
Красногвардейский район, с.Никитовка, ул. Калинина, д.25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют указатели, отсутствует непрерывность информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения, эвакуации и предоставляемых услуг	К,О,Г	Приобретение указателей, приобретение информационного табло	Установка указателей и информационного табло
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства	К,О,С,Г,У	Приобретение акустических средств	Установка акустических средств
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства	С	Приобретение тактильных средств	Установка тактильных средств
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система						

		оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ - (К,Г,С,О,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **индивидуальное решение с ТСП**